


Направляющая шина

Шина направляющая для стационарных станков, большой шаг.



**TS 120-0 \***

Тип	Шир. цепочки мм	Длина паза мм	Глуб. паза мм	Шаг мм	ID Nr.
*	7-8	40	150	большой	052310 ●
*	7-8	50	150	большой	052314 ●
*	9-11	40	150	большой	052320 ●
*	12-17	40	150	большой	052330 ●
*	12-17	40	175	большой	052331 ●
*	12-17	50	150	большой	052334 ●
*	12-17	50	175	большой	052335 ●
*	18-25	40	150	большой	052340 ●
*	18-25	50	175	большой	052345 ●



SLB = ширина цепочки  
SLL = длина паза  
SLT = глубина паза

● поставка со склада  
□ минимальный срок поставки




Приводное зубчатое колесо  
большой шаг:  
ширина паза: 6-40 мм  
длина паза: 36-70 мм  
глубина паза: 100-175 мм  
шаг: 22,60 мм = 0,89''

Колесо приводное для фрезерных цепочек, большой шаг.


#### TS 172-0 \*

Тип	Ширина цепочки мм	Длина паза мм	Z мм	Шаг	ID Nr.
*	4	36-45	4	большой	052820
*	5	36-45	4	большой	052821
*	6	36-45	4	большой	052822 ●
*	7-8	36-45	4	большой	052823 ●
*	9-11	36-45	4	большой	052824 ●
*	12-17	36-45	4	большой	052825 ●
*	18-25	38-40	4	большой	052826 ●
*	18-25	45	4	большой	052827 ●
*	25	36-45	4	большой	052828 ●
*	26-32	40	4	большой	052848 ●
*	28	40	4	большой	052852 ●
*	40	40	4	большой	052849 ●
*	26-32	45	4	большой	052829 ●
*	4	50-55	5	большой	052830
*	5	50-55	5	большой	052831
*	6	50-55	5	большой	052832 ●
*	7-8	50-55	5	большой	052833 ●
*	9-11	50-55	5	большой	052834 ●
*	12-17	50-55	5	большой	052835 ●
*	18-25	50-55	5	большой	052836 ●
*	26-32	50-55	5	большой	052837 ●
*	28	50	5	большой	052853 ●
*	35	50-55	5	большой	052838
*	40	50	5	большой	052850 ●
*	4	60	6	большой	052839 ●
*	5	60	6	большой	052840 ●
*	6	60	6	большой	052841 ●
*	7-8	60	6	большой	052842 ●
*	9-11	60	6	большой	052843 ●
*	12-17	60	6	большой	052844 ●
*	18-25	60	6	большой	052845
*	26-32	60	6	большой	052846 ●
*	28	60	6	большой	052854 ●
*	35	60	6	большой	052847
*	40	60	6	большой	052851 ●

● поставка со склада  
□ минимальный срок поставки





SLB = ширина цепочки  
 SLL = длина паза  
 SLT = глубина паза



Звенья двойные, большой шаг.

#### TS 104-0 \*

Тип	Ширина цепочки мм	Шаг мм	ID Nr.
*	6	большой	009010 ●
*	7	большой	009011 ●
*	8	большой	009012 ●
*	9	большой	009013 ●
*	10	большой	009014 ●
*	11	большой	009015 ●
*	12	большой	009016 ●
*	13	большой	009017 ●
*	14	большой	009018 ●
*	15	большой	009019 ●
*	16	большой	009020 ●
*	17	большой	009021 ●
*	18	большой	009022 ●
*	20	большой	009023 ●
*	22	большой	009024 ●
*	25	большой	454243 ●
*	25	большой	009025 ●
*	28	большой	009026 ●
*	30	большой	009027 ●
*	35	большой	009028 ●
*	40	большой	009029 ●



Приводное зубчатое колесо  
 большой шаг:  
 ширина паза: 6-40 мм  
 длина паза: 36-70 мм  
 глубина паза: 100-175 мм  
 шаг: 22,60 мм = 0,89"

Комплектующие детали для гарнитуры фрезерной цепочки.

#### TS 191-0 - TS 194-0 \*

Тип	Вид инструмента	Станок	ID Nr.
	Масленка, короткое исполнение		008800 ●
	Масленка, длинное исполнение		008801 ●
	Ниппель смазочный	ELU	007936 ●
	Ниппель со штуцером	Bäuerle	007937 ●
	Ниппель со штуцером	Festo	007939 ●
	Ниппель со штуцером	Fezer	007940 ●
	Ниппель со штуцером	Harbs	007941 ●
	Ниппель со штуцером	Rapid	007942 ●
	Переходник для ниппеля со штуцером для автоматической смазки		007943 ●

● поставка со склада  
 □ минимальный срок поставки